



Примечание:

В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, чувствительный элемент термометра погружают в ИТ на глубину $(1/3-2/3)D$.

$1/3D=29,6\text{мм}$; $2/3D=59,3\text{мм}$;

$29,6\text{мм} < 48,5\text{мм} < 59,3\text{мм}$.

						100.16-021-АТС	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата		1.7